

ORDEM DE TRABALHO

N.º: OT47622

Data: 2025-08-30

Gerou:

Responsável:

Duração Estimada: 01:00:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda
Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A
www.main.pt
geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de: // Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/ CLASSIFICAÇÃO 1: Ascensor

CÓDIGO: A_GLORIA_001 CLASSIFICAÇÃO 2:

TIPO: Ascensores CENTRO DE CUSTO:

PRIORIDADE:

TAREFA MP Glória Diária (Domingo - Noite)

DATA AGENDADA: 2025-08-31 DATA E HORA DE INÍCIO: 2025-09-01 00:00

TIPO DE TAREFA: Preventiva DATA E HORA DE FIM: 2025-09-01 00:30

PRIORIDADE: Média DURAÇÃO ESTIMADA: 01:00:00

TRIGGER: Data Cada 1 Domingo TEMPO DE EXECUÇÃO: 00:30:00

CLASSIFICAÇÃO 1: Diária TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO: 00:00:00

CLASSIFICAÇÃO 2: Ascensores Fim de Semana - Noite

PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	✓ 01 - OK
---	------------------	--	-----------

2	Inspeção visual	Cabo de equilíbrio - Na fossa, verificar por inspeção visual uma viagem completa (NOK - Caso haja fios partidos parar de imediato. Limpar, Verificar e Lubrificar).	☒ 01 - OK
5	Lubrificação	Carro 1 e Carro 2 - Pantógrafo Roldanas - Limpar Lubrificar e Verificar (Registrar como foi efetuado)	☒ 01 - OK, Efetuado
6	Lubrificação	Carro 1 e Carro 2 - Inspeção do cabo de Equilíbrio nos Trambolhos com verificação de: 1- Apertos dos Trambolhos 2- Roletes Guia 3- Cabo Esticador 4- Pernos dos Cabos 5- Limpeza do ponto de amarração do Cabo do Trambolho 1 e 2 nos pontos onde passa o Cabo e Esticador de ligação do cabo de Equilíbrios entre Trambolhos 6- Lubrificar o Cabo de Equilíbrio nos seguintes locais: a) Pontos de Amarração nos Trambolhos 1 e 2 b) No Destorcedor do Trambolho 1 c) Esticador entre o Trambolho 1 e 2	☒ 01 - OK
7	Mecânica	Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areiros?	☒ Sim ☐ Não ☐ N/A
8	Inspeção visual	Observações:	
9		Quais os recursos utilizados:	Nada

ANEXOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Descrição	Detalhes
Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areeiros? -	

Aceite Por

Validado Por

Realizado Por

