

ORDEM DE TRABALHO

N.º: **OT47648**

Data: **2025-06-31**

Gerou:

Responsável:

Duração Estimada: 01:00:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda
Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A
www.main.pt
geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de:

// Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/

CÓDIGO:

A_GLORIA_001

TIPO:

Ascensores

PRIORIDADE:

CLASSIFICAÇÃO 1:

Ascensor

CLASSIFICAÇÃO 2:

CENTRO DE CUSTO:

TAREFA MP Glória Diária (2ªFeira - Noite)

DATA AGENDADA:

2025-09-01

DATA E HORA DE INÍCIO:

2025-09-02 00:00

TIPO DE TAREFA:

Preventiva

DATA E HORA DE FIM:

2025-09-02 00:35

PRIORIDADE:

Média

DURAÇÃO ESTIMADA:

01:00:00

TRIGGER:

Data Cada 1 Segunda-feira

TEMPO DE EXECUÇÃO:

00:35:00

CLASSIFICAÇÃO 1:

Diária

TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO:

00:00:00

CLASSIFICAÇÃO 2:


Ascensores Dias Úteis - Noite

PROCEDIMENTO

1	Inspecção visual	O Ascensor tem todas as condições para a operação?	✓ 01 - OK
2	Higienização	Fossa - Remover todos os lixos encontrados na fossa	✓ 01 - OK

3	Lubrificação	Carro 1 e Carro 2 - Pantógrafo Roldanas - Limpar Lubrificar e Verificar (Registrar como foi efetuado)	✓ 01 - OK, Efetuado
4	Lubrificação	Carro 1 e Carro 2 - Inspeção do cabo de Equilíbrio nos Trambolhos com verificação de: 1- Apertos dos Trambolhos 2- Roletes Guia 3- Cabo Esticador 4- Pernos dos Cabos 5- Limpeza do ponto de amarração do Cabo do Trambolho 1 e 2 nos pontos onde passa o Cabo e Esticador de ligação do cabo de Equilíbrios entre Trambolhos 6- Lubrificar o Cabo de Equilíbrio nos seguintes locais: a) Pontos de Amarração nos Trambolhos 1 e 2 b) No Destorcedor do Trambolho 1 c) Esticador entre o Trambolho 1 e 2	✓ 01 - OK
5	Mecânica	Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areeiros?	Sim ✓ Não N/A
6	Inspeção visual	Observações:	
7		Quais os recursos utilizados:	Óleo morlina 150 - 50ml

ANEXOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

Descrição	Detalhes
Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areeiros? -	

		
		
Aceite Por	Validado Por	Realizado Por

