



ORDEM DE TRABALHO

N.º: **OT47801**

Data: **2025-09-01**

Gerou: [REDACTED]

Responsável: [REDACTED]

Duração Estimada: 01:00:00

MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda

Rua Polónio Febrero Júnior nº29 A

www.main.pt

geral@main.pt

NOTAS

ATIVO Ascensor da Glória { A_GLORIA_001 }

Localizado em ou é parte de: // Main/ Clientes/ CCFL - Companhia Carris de Ferro de Lisboa/ Carris Elevadores/ Glória/ **CLASSIFICAÇÃO 1:** Ascensor

CÓDIGO: A_GLORIA_001 **CLASSIFICAÇÃO 2:**

TIPO: Ascensores **CENTRO DE CUSTO:**

PRIORIDADE:

TAREFA MP Glória Diária (3ªFeira - Noite)

DATA AGENDADA: 2025-09-02 **DATA E HORA DE INÍCIO:** 2025-09-03 00:00

TIPO DE TAREFA: Preventiva **DATA E HORA DE FIM:** 2025-09-03 00:45

PRIORIDADE: Média **DURAÇÃO ESTIMADA:** 01:00:00

TRIGGER: Data Cada 1 Terça-feira **TEMPO DE EXECUÇÃO:** 00:45:00

CLASSIFICAÇÃO 1: Diária **TEMPO REAL DE PARAGEM DO ATIVO:** 00:00:00

CLASSIFICAÇÃO 2: Ascensores Dias Úteis - Noite

PROCEDIMENTO

| | | | |
|---|------------------|---|-----------|
| 1 | Inspecção visual | O Ascensor tem todas as condições para a operação? | ✓ 01 - OK |
| 2 | Higienização | Fossa - Remover todos os lixos encontrados na fossa | ✓ 01 - OK |

| | | | |
|---|-----------------|---|-------------------------|
| 3 | Lubrificação | Carro 1 e Carro 2 - Pantógrafo Roldanas - Limpar Lubrificar e Verificar (Registrar como foi efetuado) | ✓ 01 - OK, Efetuado |
| 4 | Lubrificação | Carro 1 e Carro 2 - Inspeção do cabo de Equilíbrio nos Trambolhos com verificação de: 1- Apertos dos Trambolhos 2- Roletes Guia 3- Cabo Esticador 4- Pernos dos Cabos 5- Limpeza do ponto de amarração do Cabo do Trambolho 1 e 2 nos pontos onde passa o Cabo e Esticador de ligação do cabo de Equilíbrios entre Trambolhos 6- Lubrificar o Cabo de Equilíbrio nos seguintes locais: a) Pontos de Amarração nos Trambolhos 1 e 2 b) No Destorcedor do Trambolho 1 c) Esticador entre o Trambolho 1 e 2 | ✓ 01 - OK |
| 5 | Mecânica | Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areiros? | Sim ✓ Não N/A |
| 6 | Inspeção visual | Observações: | |
| 7 | | Quais os recursos utilizados: | Óleo morlina 150 - 50ml |

ANEXOS DO PLANO DE MANUTENÇÃO

| Descrição | Detalhes |
|--|--|
| Carro 1 e Carro 2 - Foi necessário atestar os areiros? - |  |

| | | |
|------------|---|--|
| |   |   |
| Aceite Por | Validado Por | Realizado Por |

